

HARMONOGRAM OKRESOWYCH ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH ŚCIEKÓW ORAZ RODZAJE OZNACZEŃ

Lp.	Miejsce	Rodzaj oznaczenia	Ilość miejsc	Miejsce poboru prób	Terminy poboru prób
1.	Oczyszczalnia ścieków w Lubomierzu	- BZT 5 - ChZT (Cr) - Zawiesina ogólna	2	Ścieki oczyszczone z komory kontaktowej	10.01.2018
				Ścieki surowe z przepompowni	04.04.2018 04.07.2018 03.10.2018
2.	Oczyszczalnia ścieków w Janicach	- BZT 5 - Zawiesina ogólna	1	Ścieki oczyszczone ze studzienki kontrolnej przed wylotem do rowu	04.04.2018 03.10.2018
3.	Oczyszczalnia ścieków we Wleniu	- BZT 5 - ChZT (Cr) - Zawiesina ogólna	2	Ścieki oczyszczone ze studzienki kontrolnej nr 6	10.01.2018 04.07.2018 07.02.2018 08.08.2018
				Ścieki surowe z przepompowni	07.03.2018 05.09.2018 04.04.2018 03.10.2018 09.05.2018 07.11.2018 06.06.2018 05.12.2018
4.	Stacja Uzdatniania Wody w Lubomierzu	- Zawiesina ogólna - Żelazo ogólne - pH	1	Wody popłuczyn na wylocie ścieków do rowu	04.04.2018 03.10.2018
5.	Schronisko dla zwierząt Związku Gmin „Kwisa”, Przyłasek 18	- BZT 5 - ChZT (Cr) - Zawiesina ogólna	1	Ścieki oczyszczone ze studzienki kontrolnej S 15	10.01.2018 04.04.2018 04.07.2018 03.10.2018